

# Checklista dla hotelarza - Jak dbać o prawidłową wentylację materaca hotelowego?

Dobra wentylacja materaca chroni przed wilgocią, pleśnią i roztoczymi. Dzięki temu materac dłużej zachowuje świeżość i kształt, a goście oceniają sen jako komfortowy.

## KONSTRUKCJA ŁÓŻKA

- Czy łóżko ma stelaż z listwami zamiast pełnej płyty, aby umożliwić przepływ powietrza od spodu?
- Czy rama łóżka zapewnia odstęp od podłogi min. 10 cm, aby umożliwić cyrkulację powietrza?
- Czy nie używasz zamkniętych skrzyń bez otworów wentylacyjnych?
- Czy przy łóżkach kontynentalnych przewidziano system wentylacyjny w bazie?
- Czy materac ma boczne siatki 3D lub otwory wentylacyjne?

## HIGIENA I CODZIENNA PIELEGNACJA

- Czy personel wietrzy pokoje codziennie, otwierając okna choć na 10-15 minut?
- Czy po wymeldowaniu gości materac jest na chwilę odkryty (bez pościeli) w celu przewietrzenia?
- Czy materace są regularnie odkurzone odkurzaczem z filtrem HEPA?
- Czy stosujesz ochroniacze i pokrowce oddychające, a nie ceratowe, które blokują przepływ powietrza?
- Czy topper jest zdejmowany i prany, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci?

## ROTACJA I KONSERWACJA

- Czy materace są obracane co 3 miesiące (górną-dół, przód-tył), aby równomiernie się wietrzyły?
- Czy stelaże i ramy łóżek są regularnie kontrolowane pod kątem wentylacji i czystości?
- Czy w okresie niższego obłożenia materace są przechowywane w pionie z pokrowcem ochronnym?
- Czy w przypadku podejrzenia zawilgocenia stosujesz profesjonalne osuszanie materaca?
- Czy monitorujesz stan ochroniaczy - czy nie zatrzymują wilgoci zamiast ją odprowadzać?

## ZAPOBIEGANIE WILGOCI

- Czy w pokojach działa sprawna klimatyzacja lub system wentylacji mechanicznej?
- Czy nie ustawiasz łóżek przy ścianach zewnętrznych narażonych na chłód i wilgoć?
- Czy w pomieszczeniach z ryzykiem zawilgocenia stosujesz osuszacze powietrza?
- Czy przewidziano regularne sprawdzanie szczelności okien i klimatyzatorów?
- Czy wiesz, że brak wentylacji może skrócić życie materaca nawet o 3-4 lata?

Pamiętaj: Największym błędem hotelarza jest stosowanie pełnych skrzyń łóżkowych bez otworów wentylacyjnych i ochroniaczy z nieprzepuszczalnej ceraty. To prosta droga do wilgoci, zapachów i złych opinii gości.

Wygenerowano w portalu <https://zwiadowca.pl>